


* POŠKOZENÝ *

DÍLENSKÝ VOZÍK ②



POPIS VOZÍKU:

- poškozený lak v levé horní části vozíku
- vozík je ve zkřížený (mezera u zásuvek na levé straně značně užší než napravo; to samé horní část vůči spodní části)
- vozík se na rovině houpe o cca 7mm (při podložení jednoho pojezdového kola distančními podložkami se odstraní houpaní => vozík plně funkční)
- zásuvky OK
- výsuvy OK
- zámek OK
- včetně poličky, koleček i madla
- bez jiných problémů

10.990,- Kč
včetně DPH